
50.17.00.00.268 - C / 202303

pelly
COMPONENTS


Monteringsanvisning Assembly Instructions Asennusohjeet Montageanleitung Monteringsvejledning


We Cherish




Pull-out Ironing Board

5200







4x 4x 4x 6x 1x




1x 1x 1x


!



128mm



103mm
75mm



8mm
8mm
22,5mm
9mm


1



!
5mm



min 110mm
Ø5mm


50,27,01,07,61
50,28,01,07,49
50,27,01,07,08
4x
2x



min 110mm
Ø3mm



50,27,01,07,61
50,28,01,07,49
50,27,01,07,08
4x
2x


min 110mm
No holes



50,27,01,07,61
50,28,01,07,49
50,27,01,07,08
6x

2



X (mm)



X=mm
X
7-10
11-14
15-18
19-22
23-26
27-30
31-34
35-38
39-42
43-46
47-50
51-54
55-58
59-62


3





! X=X






















50.17.00.00.268 - C / 202303

4





5




!


B=A-3mm
C1=C2







7






177°-179°


0 mm
>0 mm

50,17,00,00,268 - C / 202303

50,17,00,00,268 - C / 202303



COMPONENTS